



Fot. 1 Skrzyżowanie z ul. Kolumba, widok w str. Mostu Swojczykiego, końcówka istn. chodnika



Fot. 2 Brak chodnika, niska jakość jezdni (kostka betonowa)



Fot. 3 Kocie łby, szczątkowy chodnik po południo-zachodniej stronie



*Fot. 4 Skrzyżowanie z ul. Swojczycką na wysokości mostu Swojczyckiego*