

Załącznik 2 do projektu „Rewitalizacja nabrzeża Odry przy ul. L. Pasteura – między Mostem Zwierzynieckim i Mostem Szczytnickim”:


Stan obecny: zniszczona, czasem błotnista, nierówna i wąska ścieżka,



zniszczone ławki i schodki, brak zejścia i zjazdu ze ścieżki do jezdni,



brak drzew w alei lipowej od strony nabrzeża, brak żywopłotu uniemożliwiającego złe parkowanie.



Wizualizacja (schematyczna) oczekiwanych zmian:

1. Nowa gruntowa nawierzchnia.



Przed



Po – nowa nawierzchnia



Przed



Po – nowa nawierzchnia i żywopłót przy jezdni

2. Naprawa schodków.



Przed

Po – odnowione schody i nowy zjazd

3. Dosadzenie drzew.



Przed

Po – dosadzone drzewa przy nabrzeżu