

Zdjęcia dokumentujące obecny stan

Droga widziana od śmietników na Aleji Pracy



Rozjeżdżony fragment drogi widziany od przedszkola. Dobrze widoczne koleiny, które zostawia śmieciarka.



Wjazd widziany od „Samosa”

